Piezómetros

PIEZÓMETRO 4-20 mA OG200

Rango	1, 2, 5, 10 bar ó 5, 10, 20, 50, 100 mt.
Sobrepresión	100% FS
Salida	4-20 mA
Alimentación	12-30 VDC
No linealidad	0,25% FS
Estabilidad a largo plazo	0,1% FS (1 año)
Temperatura de trabajo	0°C a +80° C
Material	A. Inox. AISI316
Diámetro	22 mm.

PIEZÓMETRO DE CUERDA VIBRANTE OG200 VW

Rango	1, 2, 5, 7, 10 bar
Precisión	0,5%
Sobrepresión	70% FS
Salida	VW
No linealidad	<0,5% FS
Estabilidad a largo plazo	0,1% FS (1 año)
Temperatura de trabajo	0°C a +80° C
Material	A. Inox. AISI316
Diámetro	19 mm.