



## Tiltómetros

### TILTMÓMETRO OG300



Sensor	Servoacelerómetro
Sensibilidad	100'000 sin ALFA
Rango Medida	+/- 10°
Zero Sensibilidad Térmica	< 0,0005 % FS/C°
Spam Sensibilidad Térmica	< 0,0005 % FS/C°
Conectores	Lemo o Fischer

